



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/106264-25/86474

Naročnik: KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O.  
SPODNJE RUTE 50  
4282 Gozd Martuljek

Naročilo: Naročilnica št., 11-2025, z dne 08.01.2025; Ponudba: PO-2300-25/106264-25/91291,  
z dne 07.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Maribor, 25.08.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjski objekt Dovje 97  
**Številka vzorca:** 25/86474  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O., SPODNJE RUTE 50, 4282 Gozd Martuljek  
**Vzorec odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 20.08.2025 10:50  
**Mesto odvzema:** Vodovod Dovje, stanovanjski objekt Dovje 97, zunanja pipa pri objektu  
**Vzorec sprejel:** Marko Erjavec  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 20.08.2025 11:40

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/106264-25/86474-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/106264-25/86474-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/106264-25/86474-T

## Poročilo o preskušanju

|                                          |                                                                                                   |                                   |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Vzorec:</b>                           | Pitna voda - stanovanjski objekt Dovje 97                                                         |                                   |  |
| <b>Matriks:</b>                          | Pitna voda                                                                                        |                                   |  |
| <b>Številka vzorca:</b>                  | 25/86474                                                                                          |                                   |  |
| <b>Namen:</b>                            | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                    |                                   |  |
| <b>Naloga:</b>                           | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode                                                |                                   |  |
| <b>Vodja naloge:</b>                     | Marko Erjavec, dipl.san.inž.                                                                      |                                   |  |
| <b>Naročnik:</b>                         | KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O., SPODNJE RUTE 50, 4282 Gozd Martuljek             |                                   |  |
| <b>Naročilo:</b>                         | Naročilnica št., 11-2025, z dne 08.01.2025; Ponudba: PO-2300-25/106264-25/91291, z dne 07.01.2025 |                                   |  |
| <b>Predmet vzorčenja:</b>                | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.                                     |                                   |  |
| <b>Plan vzorčenja:</b>                   | DN 236894, 20.08.2025                                                                             |                                   |  |
| <b>Mesto odvzema:</b>                    | Vodovod Dovje, stanovanjski objekt Dovje 97, zunanja pipa pri objektu                             |                                   |  |
| <b>Metoda vzorčenja:</b>                 | SIST ISO 5667-5:2007                                                                              |                                   |  |
| <b>Stanje vzorca:</b>                    | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                              |                                   |  |
| <b>Odvzem vzorca</b>                     | <b>Sprejem vzorca</b>                                                                             | <b>Datum poročila:</b> 25.08.2025 |  |
| <b>Datum in ura:</b> 20.08.2025 10:50    | <b>Datum in ura:</b> 20.08.2025 11:40                                                             |                                   |  |
| <b>Odvzel:</b> Marko Erjavec, NLZOH OPKV | <b>Sprejel:</b> Marko Erjavec                                                                     |                                   |  |

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 14.6               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 20.08.25<br>20.08.25              |
| Klor-prosti             | 0.07               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 20.08.25<br>20.08.25              |
| Vonj                    | brez posebnosti #  |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 20.08.25<br>20.08.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 25.08.2025 13:30

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |                                                                                                   |                                       |                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - stanovanjski objekt Dovje 97                                                         | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 25.08.2025 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda                                                                                        | <b>Datum in ura:</b> 20.08.2025 12:25 |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b> | 25/86474; Lab. št.: 25/9889                                                                       | <b>Prevzel:</b>                       | Marjeta Mubi                      |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                    |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>          | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode                                                |                                       |                                   |
| <b>Vodja naloge:</b>    | Marko Erjavec, dipl.san.inž.                                                                      |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>        | KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O., SPODNJE RUTE 50, 4282 Gozd Martuljek             |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>        | Naročilnica št., 11-2025, z dne 08.01.2025; Ponudba: PO-2300-25/106264-25/91291, z dne 07.01.2025 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | Vodovod Dovje, stanovanjski objekt Dovje 97, zunanja pipa pri objektu                             |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                              |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |                                                                                                   |                                       |                                   |
| <b>Datum in ura:</b>    | 20.08.2025 10:50                                                                                  |                                       |                                   |
| <b>Odvzel:</b>          | Marko Erjavec, NLZOH OPKV                                                                         |                                       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2025<br>21.08.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2025<br>21.08.2025    |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2025<br>22.08.2025    |
| Clostridium perfringens   | ISO 14189:2013, KR                                 | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2025<br>21.08.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 20.08.2025<br>22.08.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 20.08.2025<br>25.08.2025    |

Analitik:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 25.08.2025 13:14:41

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.